



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 370 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 23 OCT 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 4026-2017-GRJ/GRI/SGSLO del 19 de octubre de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 161-2017-IC-MHCC/CO de fecha 18 de octubre de 2017 de la coordinadora de obra, la Carta N° 15-CONSORCIO DAJAV – GRJ – 2017 de fecha 17 de octubre de 2017 del supervisor de obra, referente a la culminación de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Meteni, suscribieron el Contrato de Proceso N° 317-2016-GRJ/GGR de fecha 23 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'837,635.23 (Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 23/100 Soles) y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín", se advierte que:

Que, en el cuaderno de obra, se dejó asentado el Acta de Culminación de Obra, donde el residente y supervisor de obra detallaron la ejecución de las partidas ejecutadas de acuerdo al expediente técnico del proyecto: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín";

Que, en el asiento N° 156 del cuaderno de obra de fecha 15 de octubre de 2017, el supervisor de obra, anotó que:

1. Se verifican los trabajos culminados tanto en los módulos de aulas, administración, así como cerco perimétrico, tanque elevado, tanque cisterna, equipamiento y todos los componentes.

Hecho comunicado por el contratista será derivado a la Entidad para la solicitud de recepción de obra dando conformidad al artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

G. R. I.	
REG. N°	2345257
EXP. N°	1598281




Gerencia Regional de Infraestructura

Que, el supervisor de obra, a través de la Carta N° 15 – CONSORCIO DAJAV – GRJ – 2017 de fecha 17 de octubre de 2017, comunica a la Entidad que se ha verificado los trabajos de ejecución de obra al cien por ciento (100%) realizados por el Consorcio Meteni, por lo que solicita la recepción de obra, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado;


Que, la coordinadora de obra, mediante la Carta N° 161-2017-IC-MHCC/CO de fecha 18 de octubre de 2017, informa que actualmente la obra se encuentra concluida, habiéndose culminado los trabajos de ejecución de obra según el expediente técnico, razón por la que solicita la designación del comité de recepción de obra, conforme a ley;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte N° 4026-2017-GRJ/GRI/SGSLO del 19 de octubre de 2017, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre la culminación de los trabajos de obra y solicita que se designe a la comisión de recepción, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual propone a los miembros que conformarían dicha comisión;




Que, el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe."*

En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor";



Que, de los actuados correspondientes a la culminación de los trabajos de ejecución de la obra referida, se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;



Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín";

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



Gerencia Regional de Infraestructura



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2207 del Centro Poblado de Meteni, Distrito de río Tambo – Provincia de Satipo – Región Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE : **Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS**
Personal de Planta (SGSLO)
MIEMBRO : **Ing. MARLENI HAYDEE CLEMENTE CARBAJAL**
Coordinadora de Obra
ASESOR : **Ing. RAFAEL ALFONZO ZARATE AVILA**
Supervisor de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad.


ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, a la supervisora de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 OCT 2017


Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL