

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 104 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 09 MAR 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

El Reporte N° 622-2017-GRJ/GRI/SGSLO del 02 de febrero de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 069-2017-OJZA/CO del 21 de febrero de 2017 del coordinador de obra, la Carta N° 007-2017/HVM-SO del 07 de febrero de 2017 del supervisor de obra, referente a la culminación de la obra: "Instalación del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1112 Fortaleza en el Centro Poblado Fortaleza, distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín";

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Fortaleza", suscribieron el Contrato N° 334-2015-GRJ/GGR de fecha 06 de noviembre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1112 Fortaleza en el Centro Poblado Fortaleza, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'260,095.39 (Un Millón Doscientos Sesenta Mil Noventa y Cinco con 39/100 Soles), incluido el I.G.V., y con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1112 Fortaleza en el Centro Poblado Fortaleza, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín", se advierte:

Que, en el asiento N° 462 del cuaderno de obra de fecha 31 de enero de 2017, el residente de obra, anotó que: "Según Resolución Gerencial General Regional N° 035-2017-GRJ/GGR, en el que resuelve denegar la ampliación de plazo N° 01 y habiendo una consulta, teniendo la obra el cien por ciento (100%) concluida, se solicita a la supervisión tomar las medidas correspondientes";

Que, el supervisor de obra en el asiento N° 463 del cuaderno de obra de fecha 31 de enero de 2017, dejó asentado que: "Al haber sido denegada la ampliación de plazo N° 02 con Resolución Gerencial General Regional N° 035-2017-GRJ/GGR de fecha 30 de enero de 2017, pese a que la misma fue generada por la ENTIDAD CONTRATANTE debido a que faltaba una escalera de acceso no contemplado en el expediente técnico, por lo expuesto teniendo a la vista la solicitud del residente, ésta supervisión solicitar conforme a la Ley de Contrataciones del Estado la conformación del comité de entrega y recepción de la obra (...);

G. R. I.	
REG. N°	1962831
EXP. N°	1309711




Gerencia Regional de Infraestructura




Que, mediante la Carta N° 007-2017/HVM-SO de fecha de recepción 07 de febrero de 2017, el supervisor de obra, solicita a la Entidad la conformación del comité de recepción de obra, en razón que la obra mencionada precedentemente ha sido concluida;

Que, mediante la Carta N° 069-2017-OJZA/CO de fecha 21 de febrero de 2017, el coordinador de obra, señala expresamente que: *"Según el informe del supervisor de obra la ejecución de la obra y el adicional deductivo vinculante de obra se ejecutaron al 100%, teniendo una ampliación de plazo por 16 días calendario por motivos de paralización de obra, la cual fue denegada según la Resolución Gerencial General Regional N° 035-2017-GRJ/GGR. La culminación de obra se realiza el 03 de enero de 2017, según Carta N° 007-2017/HVM-SO, el supervisor de obra informa la culminación de obra y adicional y deductivo vinculante de obra"*; razón por la que solicita la designación del comité de recepción de obra;


Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte N° 622-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de febrero de 2017, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura sobre la culminación de los trabajos de ejecución de obra, a efectos que se designe al comité de recepción de obra de conformidad a lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, y para lo cual propone a los miembros que integrarían el referido comité de recepción de obra;



Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente."*



*En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor"*.



Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de la obra: *"Instalación del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1112 Fortaleza en el Centro Poblado Fortaleza, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín"*;



Gerencia Regional de Infraestructura



Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1112 Fortaleza en el Centro Poblado Fortaleza, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

**PRESIDENTE** : **Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES**  
Personal de Planta de la SGSLO  
**SECRETARIO** : **Ing. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO**  
Coordinador de Obra  
**ASESOR** : **Ing. HUGO VALENCIA MIRANDA**  
Supervisor de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 MAR 2017

  
Abog. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL

