



Gerencia Regional de Infraestructura



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 292 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 10 OCT 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Técnico N° 261-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre de 2016, la Carta N° 270-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT de fecha 28 de setiembre de 2015, el Informe N° 049-2016-GRI/SGSLO/RAJ de fecha 19 de setiembre de 2016, en referencia a la culminación de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 30847 del Centro Poblado Cayash, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región Junín",

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Tarma, suscribieron el Contrato N° 428-2015-GRJ/GGR de fecha 15 de diciembre de 2015, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 30847 del Centro Poblado Cayash, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma económica de S/. 1'124,300.00 (Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Trescientos con 00/100 Soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema de contratación a suma alzada, y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisada la documentación obrante sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 30847 del Centro Poblado Cayash, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región Junín", se advierte:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 177 del cuaderno de obra, de fecha 15 de setiembre del 2016, ha comunicado al inspector de obra, lo siguiente:

"Estando cumplido los trabajos se declara por concluida la obra al 100% de su programación física y concordante al expediente técnico contratado, pasando a describir:

- Tratamiento exterior 100%
- Cerco perimétrico 100%
- Aulas 100%
- Sum. Administración 100%
- Vivienda docente 100%
- Implementación y mitigación 100%



G. R. I.	
REG. N°	1719383
EXP N°	49



Gerencia Regional de Infraestructura



Por tanto se recomienda que el inspector de obra, comunique a la Entidad para que se proceda a la conformación del comité de recepción de obra, conforme al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que rige el presente contrato”;

Que, en el asiento N° 178 del cuaderno de obra, de fecha 15 de setiembre de 2016, el inspector de obra, ha dejado anotado que:

“En la fecha el residente de obra comunica la culminación de la obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado y contratado que incluye la cobertura.

La inspección procede a la verificación de los trabajos ejecutados de todas las partidas ejecutadas (...).

Siendo conforme y en cumplimiento al artículo 210 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procederá a comunicar a la Entidad para la conformación de los miembros del comité de recepción para la verificación correspondiente en los plazos establecidos.

Asimismo, se comunica al residente presentar la documentación correspondiente (informe final) con carácter de urgente”;

Que, con fecha 16 de setiembre de 2016, se suscribe el certificado de terminación de obra, entre el residente de obra y el inspector de obra;

Que, a través del Informe N° 049-2016-GRI/SGSLO/RAJ de fecha 19 de setiembre de 2016, el inspector de obra, comunica a la Entidad la culminación de la obra en todas las partidas y sub partidas programadas según expediente técnico aprobado y contratado, por lo que, solicita la conformación del comité de recepción de la obra, para la verificación de los trabajos realizados de las partidas y sub partidas ejecutadas de acuerdo al expediente técnico aprobado;

Que, el coordinador de obra, por la Carta N° 270-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT de fecha 28 de setiembre de 2016, señala y concluye que la obra en mención ha concluido al cien por ciento (100%), indicando que resulta necesaria la conformación del comité de recepción de obra, vía acto resolutivo, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, mediante el Informe Técnico N° 261-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre de 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en virtud de los informes señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes del mismo;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor





Gerencia Regional de Infraestructura



de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales informan que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); corresponde designar al comité de recepción de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 30847 del Centro Poblado Cayash, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 30847 del Centro Poblado Cayash, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región Junín”, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE	:	Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
SECRETARIO	:	Ing. HUGO VILCAHUAMAN TADEO Coordinador de Obra
MIEMBRO	:	Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS Inspector de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.






Gerencia Regional de Infraestructura



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio Tarma, al Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ.

10 OCT 2016


Augusta Antonieta Vidarón Robles
SECRETARIA GENERAL

