



## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 451 -2018-GRJ/GRI

Huancayo, 14 de diciembre de 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

El Reporte N° 4510-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de diciembre de 2018 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe Técnico N° 227-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 17 de diciembre de 2018 de la coordinadora de obra, la Carta N° 05-2018-JEES/IC de fecha 14 de diciembre de 2018 del supervisor de obra, respecto de la culminación de los trabajos de ejecución de obra: "Mejoramiento del Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja - Junín;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293-2017-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 15 de agosto de 2018, se aprobó el expediente técnico reformulado del proyecto: "Mejoramiento del Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja – Junín, con código SNIP N° 325554, bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario y un presupuesto total vigente al mes de junio de 2017 de S/. 700, 660.21 (Setecientos Mil Seiscientos Sesenta con 21/100 Soles);


Que, del expediente administrativo correspondiente a la culminación de los trabajos de ejecución de obra y solicitud de la conformación de los miembros del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja – Junín, se advierte lo siguiente:

Que, en el asiento N° 159 del cuaderno de obra de fecha 25 de abril de 2018, el residente de obra, anotó que:

*"El día de hoy se culminaron los trabajos de ejecución de la obra (...), por lo cual se informa al supervisor a fin de realizar la verificación de los trabajos ejecutados (metrados, etc.), en relación a lo planteado en el expediente técnico aprobado, para continuar con los procedimientos administrativos. Por lo cual se solicita al supervisor realice las coordinaciones para la designación del comité de recepción de obra";*

Que, en el asiento N° 160 del cuaderno de obra de fecha 25 de abril de 2018, el inspector de obra, realizó la siguiente anotación:

*"Se verificó los trabajos finales donde se informa también por este medio que la obra se ha culminado (...), también se ha solicitado al residente de obra que presente los*





documentos correspondientes según la normativa y se solicita al Gobierno Regional la recepción de obra mediante acto resolutivo”;

Que, a través de la Carta N° 05-2018-JEES/IC y el Informe N° 005-2018-JEES/INSPECTOR-CURICACA/GRJ de fecha 14 de diciembre de 2018, el inspector de obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a fin de comunicarle que los trabajos de ejecución de la obra en mención han concluido por lo que, resulta necesario la conformación del comité de recepción de obra;

Que, la coordinadora de obra, a través del Informe Técnico N° 227-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 17 de diciembre de 2018, señala expresamente que la obra ha culminado, por lo que otorga su conformidad y solicita la conformación del comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 4510-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura la culminación de los trabajos de obra y solicita que se conforme el comité de recepción de la obra referida, para lo cual propone a los miembros para la conformación de dicha comisión;

Que, al respecto, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, sobre ejecución de las obras públicas por administración directa, en el numeral 11, establece que:

*“11. Concluida la Obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos (...). La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso”;*

Que, el numeral 6.6.4 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN “Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, prevé que:

*“En caso que el Inspector o Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar a la Comisión de Recepción dentro de los 07 días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor. Dicha Comisión estará integrada, cuando menos por un representante de la entidad, necesariamente Arquitecto o Ingeniero, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o Supervisor”;*

Que, en consideración y atención de los pronunciamientos técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinadora de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa y garantiza que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de obra: “Mejoramiento del Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja - Junín;



Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, y modificatorias, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Designar**, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja – Junín, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

<b>PRESIDENTE</b>	:	<b>Ing. RENATO CRONWELL ALARCON MORALES</b> Profesional de la Sub Gerencia de Obras
<b>MIEMBRO</b>	:	<b>Ing. ROLANDO ESPLANA PACO</b> Profesional de la SGSLO
<b>MIEMBRO</b>	:	<b>C.P.C. MAGDALENA ROMERO CABRERA</b> Profesional de la SGSLO
<b>ASESOR</b>	:	<b>Ing. JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVANEZ</b> Supervisor de Obra
<b>ASESOR</b>	:	<b>Ing. GERMAN ALBERTO MINAYA ROJA</b> Residente de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- Disponer**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el ejecutor, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y en la normativa interna de la Entidad.

**ARTICULO TERCERO.- Notificar**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, residente de obra, supervisor de obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
ING. ALFREDO POMA SÁMANEZ  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 DIC. 2018  
  
Abog. A. Antonieta Vidalon Robles