



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 454 -2018-GRJ/GRI

Huancayo, 11 DIC 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 4489-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de diciembre de 2018 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe Técnico N° 226-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 14 de diciembre de 2018 de la coordinadora de obra, la Carta N° 062-2018/EFCB/SUPERVISOR de fecha 13 de diciembre de 2018 del supervisor de obra, respecto de la culminación de los trabajos de ejecución de obra: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Anexo de San Juan de Matahulo, distrito de Mito, provincia de Concepción - Junin" I Etapa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 199-2018-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 22 de mayo de 2018, se aprobó el expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Anexo de San Juan de Matahulo, distrito de Mito, provincia de Concepción - Junin" I Etapa, con código SNIP N° 320127 y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario y un costo económico total de S/. 695,925.09 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Veinticinco con 09/100 Soles);

Que, del expediente administrativo correspondiente a la culminación de los trabajos de ejecución de obra y solicitud de la conformación de los miembros del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Anexo de San Juan de Matahulo, distrito de Mito, provincia de Concepción - Junin" I Etapa, se advierte lo siguiente:

Que, en el asiento N° 145 del cuaderno de obra de fecha 11 de noviembre de 2018, el residente de obra, anotó que:

"Se informa a la supervisión que se ha culminado la obra de acuerdo al expediente técnico de la primera etapa, solicito la verificación y aprobación por parte de la supervisión para la culminación de obra";

Que, en el asiento N° 146 del cuaderno de obra de fecha 11 de noviembre de 2018, el supervisor de obra, realizó la siguiente anotación:

"Se ha realizado una inspección visual de la culminación de la obra de acuerdo al expediente técnico, se verifica la ejecución de las últimas partidas y se aprueba la culminación de obra con las siguientes recomendaciones: presentar el informe final de

G. R. I.	
REG. N°	3045615
EXP. N°	2051525



obra, la liquidación de obra, los planos finales y los planos replanteados post construcción”;

Que, a través de la Carta N° 062-2018/EFCB/SUPERVISOR de fecha 13 de diciembre de 2018, el supervisor de obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a fin de comunicarle que los trabajos de ejecución de la obra en mención han concluido por lo que, resulta necesario la conformación del comité de recepción de obra;

Que, la coordinadora de obra, a través del Informe Técnico N° 226-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 14 de diciembre de 2018, señala expresamente que la obra ha culminado, por lo que otorga su conformidad y solicita la conformación del comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 4489-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de diciembre de 2018, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura la culminación de los trabajos de obra y solicita que se conforme el comité de recepción de la obra referida, para lo cual propone a los miembros para la conformación de dicha comisión;

Que, al respecto, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, sobre ejecución de las obras públicas por administración directa, en el numeral 11, establece que:

“11. Concluida la Obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos (...). La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso”;

Que, el numeral 6.6.4 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN “Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, prevé que:

“En caso que el Inspector o Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar a la Comisión de Recepción dentro de los 07 días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor. Dicha Comisión estará integrada, cuando menos por un representante de la entidad, necesariamente Arquitecto o Ingeniero, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o Supervisor”;

Que, en consideración y atención de los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa y garantiza que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Anexo de San Juan de Matahulo, distrito de Mito, provincia de Concepción - Junín” I Etapa;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, y modificatorias, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Designar, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Anexo de San Juan de Matahulo, distrito de Mito, provincia de Concepción - Junín" I Etapa, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE	:	Ing. GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS Profesional de la Sub Gerencia de Obras
MIEMBRO	:	Ing. ROLANDO ESPLANA PACO Profesional de la SGSLO
MIEMBRO	:	C.P.C. MAGDALENA ROMERO CABRERA Profesional de la SGSLO
ASESOR	:	Ing. EDWARD FREDY CASTRO BALBIN Supervisor de Obra
ASESOR	:	Ing. GIANCARLO MEZA TERBULLINO Residente de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el ejecutor, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y en la normativa interna de la Entidad.

ARTICULO TERCERO.- Notificar, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, residente de obra, supervisor de obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


ING. ALFREDO POMA SAMANEZ
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 DIC. 2013


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL