

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 110 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 12 MAY 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 1979-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 04 de mayo del 2016, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 108-2016-CO-RAR y el Informe Técnico N° 007-2016-CO-RAR de fecha 04 de mayo del 2016, del coordinador de obra; la Carta Nro. 040-2016-SO-VSLB-MIABFSSHDOPIRI de fecha 29 de febrero del supervisor de obra; donde informan sobre la culminación y solicitud de recepción de la obra: "Mejoramiento de las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja – región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Overall Strategy, con fecha 17 de diciembre del 2012, suscribieron el Contrato N° 1157-2012-GRJ/ORAF, derivado de la Licitación Pública N° 010-2012-GRJ-CE-O Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja – región Junín", con un monto económico de S/. 2'352,122.40 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Veinte y Dos con 40/100 Nuevos Soles), y un plazo de ejecución contractual de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisado los documentos obrantes sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja – región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de la obra referida, en el asiento N° 272 del cuaderno de obra, de fecha 16 de febrero del 2016 ha señalado que: "Culminación de obra; habiéndose culminado con los trabajos en el cerco perimétrico, parques N° 1 y 2, caseta de guardiana, loza del estacionamiento, de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico reformulado, solicito a la supervisión la recepción de la obra, de acuerdo a lo mencionado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento";

Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 271 del cuaderno de obra, de fecha 17 de febrero del 2016, anotó lo siguiente: "Término de obra; hoy 17 de febrero del 2016, siendo las 13



G. R. I.	
REG. N°	1523692
EXP. N°	1037279



Gerencia Regional de Infraestructura



*horas del día miércoles se da por concluido los trabajos correspondientes a la obra "Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Junín. Por lo consiguiente se solicitará la conformación del Comité de Recepción de Obra. Hoy 17 de febrero del 2016, se da por concluido el presente Cuaderno de Obras";*

Que, a través de la Carta Nro. 041-2016-SO-VSLB-MIABFSSHDOPIRI de fecha 17 de marzo del 2016, el supervisor de obra reitera la solicitud de conformación del comité de recepción de obra, por haberse culminado los trabajos de ejecución de obra el 17 de febrero del 2016. No obstante, con Carta Nro. 042-2016-SO-VSLB-MIABFSSHDOPIRI de fecha 22 de abril del 2016, adjunta la copia del cuaderno de obra respectivo. En atención a lo señalado, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 108-2016-CO-RAR de fecha 04 de mayo del 2016 y su Informe Técnico N° 007-2016-CO-RAR, ratifica el pronunciamiento del supervisor de obra, y señalando expresamente que la obra se encuentra culminada, solicita la conformación del comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Reporte N° 1979-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 04 de mayo del 2016, en atención de los informes técnicos señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes que lo conformarían;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:

*"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.*

*En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor".*

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por supervisor de obra, coordinador de obra y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%), y resultando necesario recepcionar la obra, conforme a ley, corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja – región Junín";

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,





Gerencia Regional de Infraestructura



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja – región Junín"; el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

<b>PRESIDENTE</b>	:	<b>Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES</b> Inspector de Obras (SGSLO)
<b>SECRETARIO</b>	:	<b>Arq. RAUL ALCARRAZ RICALDI</b> Coordinador de Obra
<b>MIEMBRO</b>	:	<b>Arq. VIRGINIO SILVIO LAZO BERNARDO</b> Supervisor de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio Overall Strategy (ejecutor de obra), al arq. Virginio Silvio Lazo Bernardo (supervisor de obra), a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Rooles  
SECRETARIA GENERAL