



Gerencia Regional de Infraestructura



¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 289 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 06 OCT 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

El Reporte N° 4008-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de octubre de 2016, el Reporte N° 3732-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de setiembre de 2016, la Carta N° 222-2016-CO-EDT de fecha 14 de setiembre de 2016, la Carta N° 023-2016-CSL-RC de fecha 07 de setiembre de 2016, en referencia a la culminación de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2004 en el Centro Poblado de Casancho, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín",

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio San Jorge, suscribieron el Contrato N° 430-2015-GRJ/GGR de fecha 21 de diciembre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2004 en el Centro Poblado de Casancho, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma económica de S/. 1'312,395.19 (Un Millón Trescientos Doce Mil Trescientos Noventa y Cinco con 19/100 Soles), bajo el sistema de contratación a suma alzada, y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, revisada la documentación obrante sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2004 en el Centro Poblado de Casancho, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín", se advierte:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 158 del cuaderno de obra, de fecha 01 de agosto del 2016, ha comunicado lo siguiente:

*"Habiendo culminado los trabajos realizados al 100% de la obra, se solicita a la supervisión presentar los documentos necesarios a la Entidad "Gobierno Regional Junín", para que se conforme el comité de recepción de obra, según lo que indica el R.L.C.E.";*

Que, el supervisor de obra, a través del asiento de cuaderno de obra N° 159 de fecha 31 de julio de 2016, señala expresamente que:

*"Se verifican los trabajos realizados por la empresa contratista y no habiendo ninguna observación se da por culminada la obra.*

*Se presentará los documentos necesarios para la recepción de la obra".*

G. R. I.	
REG. N°	1713956
EXP N°	1149972



Gerencia Regional de Infraestructura



Que, a través de la Carta N° 023-2016-CSL-RC de fecha 07 de setiembre de 2016, el Consorcio San Luis, supervisión de obra, solicita a la Entidad la programación de la recepción de la obra de acuerdo a lo establecido en los artículos propios de la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, el supervisor de obra, a través del Informe N° 06 de obra de la supervisión, ratifica que la obra se encuentra culminada, habiendo sido ejecutadas las partidas al cien por ciento (100%); y además, precisa que se amortizó el adelanto de materiales e en su totalidad;

Que, la coordinadora de obra, por la Carta N° 222-2016-CO-EDT de fecha 14 de setiembre de 2016, expresamente señala y concluye que la obra en mención ha concluido al cien por ciento (100%), resultando necesaria la conformación del comité de recepción de obra, vía acto resolutivo;



Que, mediante el Reporte N° 4008 y 3732-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de octubre y 14 de setiembre de 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en virtud de los informes señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes del mismo;



Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:

*“En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.*

*En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”;*

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales informan que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); corresponde designar al comité de recepción de la obra: “Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2004 en el Centro Poblado de Casacancho, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



Gerencia Regional de Infraestructura



## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2004 en el Centro Poblado de Casacancho, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

**PRESIDENTE** : Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS  
Inspector de Obra  
**SECRETARIO** : Arq. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ TAPIA  
Coordinadora de Obra  
**MIEMBRO** : Ing. NAMUCHE LAZARO HECTOR FABIAN  
Jefe de Supervisión de Obra



**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio San Jorge, al Consorcio San Luis, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes.

HYD. 06 OCT 2016  
Ing. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL