



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 054 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 08 FEB 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO.

La Carta N° 32-2017/CONSORCIO MACURI-ARQ- HOMS-SUPERVISOR DE OBRA de fecha 30 de enero de 2017, respecto de la culminación de la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en la I.E. N° 1737, de la Comunidad Nativa de Sor María, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín";


CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Ebenezer", suscribieron el Contrato N° 357-2015-GRJ/GGR de fecha 20 de noviembre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en la Provincia de Satipo, Región Junín", con un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'777,260.68 (Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Sesenta con 68/100 Soles), incluido el I.G.V., y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, revisada la documentación obrante sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en la I.E. N° 1737, de la Comunidad Nativa de Sor María, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, en el asiento N° 127 del cuaderno de obra de fecha 23 de enero de 2016, el residente de obra, anotó que: "El día de hoy se informa al supervisor de obra que se encuentra la obra concluida en la ejecución de todos sus partidas según el expediente, por lo que se informa esto para que se proceda a su verificación y posterior informe a la Entidad de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado";

Que, en el asiento N° 128 del cuaderno de obra de fecha 23 de enero de 2017, el supervisor de obra, anotó que: "Se verifica actuados en obra, instalación de partidas según expediente de obra por cuanto la supervisión de obra se pronuncia que la obra ha sido culminada, se recomienda a la residencia de obra emitir la documentación correspondiente para la Entidad para proceder según el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, entrega de obra y conformación de comité de recepción de obra";





Gerencia Regional de Infraestructura



Que, a través de la Carta N° 32-2017/CONSORCIO MACURI-ARQ. HOMSSUPERVISOR DE OBRA de fecha 30 de enero de 2017, el supervisor de obra, comunica a la Entidad que la obra ha sido culminada, por lo que, recomienda se proceda con la conformación del comité de recepción de obra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, mediante la Carta N° 014-2017-IC-MHCC/CO de fecha 06 de febrero de 2017, la coordinadora de obra, emite pronunciamiento concluyendo que: *"Habiendo revisado la documentación presentada por el supervisor de obra relacionado al término de obra y la comisión de recepción de la obra citada, ya que a la actualidad se encuentra concluida con un avance señalado en el informe del supervisor, el cual consta en la documentación adjunta, por lo que en calidad de coordinador de obra solicito nombrar el comité de recepción";*



Que, a través del Reporte N° 408-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de febrero de 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre la culminación de los trabajos de ejecución de obra y solicita que se designe a la comisión de recepción de obra, de conformidad a lo establecido en la normatividad de la materia, para lo cual propone a los miembros que conformaría dicha comisión;



Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.*



En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor";

Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para la designación del comité de recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de la obra: *"Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en la I.E. N° 1737, de la Comunidad Nativa de Sor María, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín";*



Gerencia Regional de Infraestructura



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en la I.E. N° 1737, de la Comunidad Nativa de Sor María, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín" el cual estará integrado por los siguientes profesionales:



PRESIDENTE	:	Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES Personal de Planta de la SGSLO
SECRETARIO	:	Ing. MARLENI HAYDEE CLEMENTE CARBAJAL Coordinadora de Obra
MIEMBRO	:	Arq. HENDRIK MACURI SALAS Supervisor de Obra



ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 FEB 2017

Apdo. A. Antonieta Vidallon Ruelas
SECRETARIA GENERAL