



## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 217 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 01 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

El Reporte N° 2066-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de junio de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 0234-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG de fecha 01 de junio de 2017, la Carta N° 016-2017/IO/APS de fecha 11 de mayo de 2017, a través de los cuales se solicita la recepción parcial de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo Provincia de Huancayo, Departamento Junín"; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre del 2014, para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, distrito de Huancayo, provincia de Huancayo – Junín", por un monto económico total de S/. 76'782,657.94 (Setenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Dos Seiscientos Cincuenta y Siete con 94/100 Soles), bajo el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo primigenio de ejecución de seiscientos (600) días calendario;

Que, el 22 de mayo de 2017, se suscribe la 3ra adenda N° 112-2017 al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, con el objeto de incluir un segundo párrafo en la cláusula vigésima del Contrato en mención, quedando redactado de la siguiente manera:

*"La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Podrán realizarse la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la cual tiene por objeto acceder al uso de aquellas partes que podrían funcionar independientemente de las demás. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes";*

Que, en el asiento N° 1270 del cuaderno de obra, de fecha 08 de mayo del 2016, el inspector de obra, anotó lo siguiente:

G. R. I.	
REG. N°	2103184
EXP. N°	1420997



"A la fecha se recepciona la Carta N° 079-17/RES/STA ISABEL II, el Informe N° 0070-17-SMH-2017 del Especialista Instalaciones Eléctricas de parte del contratista, las mismas que fueron verificados por el especialista por parte de la inspección, por tal razón se solicita a la Entidad la conformación del comité de recepción respectivo";

Que, en el asiento N° 1269 del cuaderno de obra, de fecha 08 de mayo del 2016, el residente de obra, ha dejado anotado lo siguiente:

"Del asiento N° 1263 se preseta la Carta N° 079-17/RES/STA ISABEL II, Asunto: Recepción del sistema de utilizaicón de media tensión en 10 Kv para la Institución Emblemática Santa Isabel. Se presenta adjunto el Informe N° 0070-17-SMH-2017 de nuestro especialista de instalaciones eléctricas, en la que señala que se ha culminado con la ejecución del sistema de utlilización en media tensión 10 Kv. de acuerdo a lo señalado en el Acta de Inspección y pruebas de fecha 05-05-2017 y según la conformidad de estudio N° GRP-18-APU-2016-H, de la Empresa de Electocentro S.A. y bajo la dirección del Ing. Walter Orihuela, especialista de instalaciones eléctricas de la inspección de obra, por lo que se solicita la recepción de la mencionada obra. Se adjunta (...) archivo magnético de confinamiento, tarrajeo de fondo de gradería, bloque 9 A isaje de acero de columnas, encofrado de zapatas, vaciado de zpata, Zencofrado de columna (...).

Con fecha 05 de mayo se firmó el acta de inspección de pruebas que da la conformidad de la culminación del sistema de utilización en media tensión en 10 Kv. 3φ para la Institución Educativa (...);

Que, el supervisor de obra en el asiento de obra, ha dejado asentado la verificación de los trabajos terminados del sistema de utilización en media tensión 10 Kv. 3 φ;

Que, mediante la Carta N° 079.17/RES/STA ISABEL II de fecha 08 de mayo de 2017, el Consorcio Santa Isabel II, informa que se ha culminada con la ejecución de la obra en lo referente al sistema de utilización en media tensión 10 Kv, de acuerdo a lo señalado en la Conformidad de Estudio N° GRP-18-APU-2016-H de la Empresa Electrocentro S.A. y bajo la dirección del Ing. Walter Orihuela Especialista de Instalaciones Eléctricas de la Inspección de Obra;

Que, a través de la Carta N° 016-2017/IO/APS de fecha 11 de mayo de 2017, el jefe de inspección de obra, comunica a la Entidad sobre la solicitud de recepción parcial de obra del sistema de utilización de media tensión en 10 Kv 3 para la Institución Emblemática Santa Isabel; la inspección de obra ha verificado a través del especialista en instalaciones eléctricas, Ing. Walter Orihuela Camarena, el mismo que a través del Informe Técnico N° 002-2017-3VOC/IO/CESI de fecha 10 de mayo de 2017, realizó la siguiente evaluación técnica:

"De acuerdo al proceso determinado por la Norma 018-2012 EM/DGE, el Consorcio realizó las gestiones ante la empresa concesionaria como sigue:

- ✓ Realizada las gestiones correspondientes, con fecha 15/02/2016 la concesionaria emite una conformidad de estudio N° GRP-18-APU-2016/H.

G. R. I.	
REG. N°	2103184
EXP. N°	1420997



- ✓ Llevado a cabo regularmente el proceso de conformidad de obra a cargo del Consorcio ante la concesionaria; Electrocentro con fecha 04/05/2017, emite una carta respuesta solicitando como requisito para la autorización de enegización, la recepción de obra por parte del Gobierno Regional Junín. (...)

(...) habiéndose tenido coordinaciones previas entre representantes del Gobierno Regional, Consorcio Santa Isabel II e Inspección de Obra, referente al Sistema de Utilización mencionado, deberá ser recepcionado estratégicamente por la Entidad, siguiendo el trámite correspondiente, por lo que el expediente presentado por el Consorcio, se elevará a las instancias correspondientes de la Entidad”;

Que, la inspección de obra, concluye y señala expresamente que:




“El sistema de utilización será recepcionado estratégicamente por el Gobierno Regional Junín, atendiendo las exigencias y siguiendo el trámite correspondiente, debiendo el expediente presentado por el Consorcio, elevarse a las instancias correspondientes de la Entidad”; y finalmente, la inspección de obra recomienda que: “La recepción del sistema de utilización como algo estratégico, deberá elevarse a la brevedad posible y ser canalizada por el Gobierno Regional Junín, como un indicio de la conclusión de la obra en su conjunto, con el actuado de la comisión respectiva”;

Que, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 0234-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG de fecha 01 de junio de 2017, recomienda solicitar la designación del comité de recepción de obra, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para proceder con la recepción parcial de la obra en referencia al sistema de utilización de media tensión en 10 Kv. 3φ para la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel;



Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en atención de los informes técnicos referidos, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la conformación del comité de recepción parcial de obra, referente al componente del Sistema de utilización de media tensión en 10 Kv. 3φ, para lo cual propone a los integrantes que lo conformarían;

Que, el numeral 1) del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:



“1.- En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”.



Que, el numeral 6) del artículo 210 del Reglamento citado, prescribe que:

*"6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes";*

Que, a través de la 3ra adenda N° 112-2017 al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, se incluye un segundo párrafo en la cláusula vigésima del Contrato en mención, el cual establece que:

*"La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Podrán realizarse la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la cual tiene por objeto acceder al uso de aquellas partes que podrían funcionar independientemente de las demás. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes";*



Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por la la inspección de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, corresponde designar al comité de recepción parcial de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo Provincia de Huancayo, Departamento Junín"; y,

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción parcial de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo Provincia de Huancayo, Departamento Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

<b>PRESIDENTE</b>	:	<b>Ing. ALFREDO POMA SAMANEZ</b> Inspector de Obra
<b>SECRETARIO</b>	:	<b>Ing. WALTER V. ORIHUELA CAMARENA</b> Inspección de Obra – Especialista en Instalaciones Eléctricas
<b>MIEMBRO</b>	:	<b>Ing. PEDRO SOVERO MENDOZA</b> Inspector de Obras de la S.G.S.L.O.
<b>MIEMBRO</b>	:	<b>Ing. JEAN ANTHONNY LOYOLA GARCIA</b> Coordinador de Obra






**ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR**, que la recepción parcial de obra debe realizarse, en lo que fuere aplicable, de conformidad con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción parcial de obra designado, a la empresa ejecutora, a la inspección de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**




  
WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

02 JUN 2017

  
Abog. A. Antonieta Vidatón Ruelas  
SECRETARIA GENERAL