



## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 227 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 13 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

El Reporte N° 042-2017-GRJ/GRI/SGSLO-JOF de fecha 02 de junio de 2017 del inspector de obra, la Carta N° 119-2017-CO-MATM de fecha 08 de junio de 2017 del coordinador de obra, el Reporte N° 2169-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 09 de junio de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, referente a la culminación de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 31992 Centro Poblado Pueblo Libre Bajo Ubiriki, Distrito de Perené, Chanchamayo, Junín";

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Bajo Ubiriki", suscribieron el Contrato de Proceso N° 0255-2016-GRJ/ORAF de fecha 21 de noviembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 31992 Centro Poblado Pueblo Libre Bajo Ubiriki, Distrito de Perené, Chanchamayo, Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'226,091.72 (Un Millón Doscientos Veinte y Seis Mil Noventa y Uno con 72/100 Soles) y un plazo de ejecución contractual de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 31992 Centro Poblado Pueblo Libre Bajo Ubiriki, Distrito de Perené, Chanchamayo, Junín", se advierte que:

Que, en el cuaderno de obra, asiento N° 96 de fecha 20 de mayo de 2017, el residente de obra ha dejado anotado que: "Habiendo concluido los trabajos en obra en un cien por ciento (100%), siendo la fecha contractual el día 21 del presente, para cuyo efecto se adjuntan todas las pruebas requeridas: Ensayos de laboratorio, protocolo solicitando a la inspección emitir el certificado de terminación de obra";

Que, en el asiento N° 97 del cuaderno de obra de fecha 22 de mayo de 2017, el inspector de obra, ha dejado asentado lo siguiente: "En la fecha se ha constatado la culminación del plazo de ejecución, dando por terminada la obra con fecha 21 de mayo de 2017, habiéndose evidenciado la ejecución de las siguientes metas y ambientes: pedagógicas, complementarias, administrativas, servicios generales, extensión educativa, situación que de acuerdo a la normatividad y al contrato se han ejecutado todas las partidas al cien por ciento (100%), y se procederá a comunicar a la Entidad para que designe al comité de recepción, a efectos que se constituyan en la obra y puedan efectuar las verificaciones del caso. Para ello, se pide al contratista que presente los PLANOS POST CONSTRUCCION, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la recepción de obra";

G. R. I.	
REG. N°	2122512
EXP. N°	1444985



Que, el contratista, el residente y el inspector de obra, suscribieron el acta de terminación de obra de fecha 22 de mayo de 2017, en el cual señalaron que: *"Luego de la verificación de los trabajos ejecutados, se determina que estos se han concluido de acuerdo al expediente técnico materia del contrato (...)"*;

Que, mediante el Reporte N° 042-2017-GRJ/GRI/SGSLO-JOF de fecha 02 de junio de 2017, el inspector de obra, comunica a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras que la obra se encuentra concluida al cien por ciento (100%), y se encuentra dentro de los plazos previstos para ser recepcionada, por lo que recomienda se conforme el comité de recepción de obra, conforme a ley;

Que, a través de la Carta N° 119-2017-CO-MATM de fecha 08 de junio de 2017, el coordinador de obra, comunica al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras que la obra ha culminado, por lo que de acuerdo a la normativa en contrataciones del Estado, se debe conformar el comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte N° 2169-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 09 de junio de 2017, comunica al Gerente Regional de Infraestructura sobre la culminación de la obra, y por tanto, solicita la conformación y/o designación del comité de recepción de obra, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual propone a los miembros que conformarían dicha comisión;

Que, el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe."*

*En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor";*

Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinador de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados en un cien por ciento (100%), corresponde designar al comité de recepción de la obra: *"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 31992 Centro Poblado Pueblo Libre Bajo Ubiriki, Distrito de Perené, Chanchamayo, Junín"*;





Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 31992 Centro Poblado Pueblo Libre Bajo Ubiriki, Distrito de Perené, Chanchamayo, Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:




**PRESIDENTE** : **Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS**  
Personal de Planta de la SGSLO  
**SECRETARIO** : **Ing. MARCO ANTONIO TORRES MELGAR**  
Coordinador de Obra  
**ASESOR** : **Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES**  
Inspector de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad.


**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, al inspector de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 JUN 2017

  
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL