



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 230 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 13 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 044-2017-GRJ/GRI/SGSLO-JOF de fecha 12 de junio de 2017 del inspector de obra, la Carta N° 312-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY y el Informe N° 312-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MY de fecha 12 de junio de 2017 de la coordinadora de obra, el Reporte N° 2189-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 12 de junio de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, referente a la culminación de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Microred Mazamari – Red Satipo – DIRESA – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo - Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Pacífico, suscribieron el Contrato N° 939-2013-GRJ/ORAF de fecha 12 de junio de 2013, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Microred Mazamari – Red Satipo – DIRESA – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo - Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 6'345,000 (Seis Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 Soles), por un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Microred Mazamari – Red Satipo – DIRESA – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo - Junín", se advierte:

Que, en el asiento N° 960 del cuaderno de obra de fecha 12 de junio de 2017, el residente de obra anotó que: *"Por medio del presente asiento se informa a la supervisión la culminación de las obras y ejecución de equipamiento médico, y que de acuerdo a lo indicado en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se informa la culminación de la obra y se solicita la conformación del comité de recepción para la entrega de obra correspondiente (...)"*;

Que, en el asiento N° 961 del cuaderno de obra de fecha 12 de junio de 2017, el inspector de obra anotó lo siguiente: *"Se comunica al contratista en atención a lo solicitado en el asiento N° 960, en que comunica que la obra materia del Contrato N°*



| G. R. I. | |
|----------|---------|
| REG. N° | 2123823 |
| EXP. N° | 1455214 |



939-2013-GRJ/ORAF ha quedado culminada hoy día 12 de junio de 2017, y pide su recepción de obra, a lo que esta inspección habiendo revisado y verificado toda la obra conformado por: Ambientes internos: Pabellón "A"=Área rehabilitada, ampliada, administración; Pabellón C-D= Unidad de ayuda al diagnóstico y Unidad de internamiento; Pabellón "B"= Unidad consultorios externos, Unidad complementaria – Sala de usos múltiples y ambientes de la Unidad administrativa; Pabellón "E"= Unidad de centro obstétrico, sala de operaciones y sala de esterilización; y Pabellón "F"= Unidad de servicios generales, ambientes externos: Servicios complementarios: Casa de espera materna y vivienda para el personal médico y cerco perimétrico: Cerco perimetral. Por lo que, habiendo constatado que toda la obra se encuentra terminada en concordancia con los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado, encontrándose en condiciones de ser recepcionada al 12 de junio de 2017, le da su aprobación y procederá a comunicar a la Entidad para que designe al comité de recepción de obra, a efectos que se constituya en la obra y pueda efectuar las verificaciones del caso (...);

Que, a través del Reporte N° 044-2017-GRJ/GRI/SGSLO-JOF de fecha 12 de junio de 2017, el inspector de obra, recomienda a la Entidad que se conforme el comité de recepción de obra, en razón que la obra mencionada, según señala se encuentra culminada en un cien por ciento (100%), dándose por terminada la misma con fecha 12 de junio de 2017;

Que, mediante la Carta N° 312-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY y el Informe N° 312-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY de fecha 12 de junio de 2017, la coordinadora de obra, comunica a la Entidad que la obra se encuentra concluida en un cien por ciento (100%), por lo que recomienda que se conforme el comité de recepción de obra conforme a ley;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 2189-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 12 de junio de 2017, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura sobre la culminación de los trabajos de ejecución de obra, a efectos que se designe al comité de recepción de obra de conformidad a lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual propone a los miembros que integrarían el referido comité de recepción de obra;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: "1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la





recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor".

Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinadora de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados en un cien por ciento (100%), corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Microred Mazamari – Red Satipo – DIRESA – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo – Junín";

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Microred Mazamari – Red Satipo – DIRESA – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo – Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

| | | |
|-------------------|---|--|
| PRESIDENTE | : | Ing. DAVID ABEL ZURITA PUENTE Personal de Planta de la SGSLO |
| MIEMBRO | : | Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS Personal de Planta de la SGSLO (Esp. En Arquitectura) |
| MIEMBRO | : | Ing. ARTURO DEL POZO CASTRO Personal de Planta de la SGSLO (Esp. En Estructuras) |
| MIEMBRO | : | Ing. MARCO ANTONIO TORRES MELGAR Especialista en Instalaciones Eléctricas y Especiales |
| MIEMBRO | : | Mg. Ing. Biomédica ERIKA CARO MERCADO Especialista en Equipamiento Médico |
| ASESOR | : | Arq. JORGE ORDÓÑEZ FLORES Inspector de Obra |



ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, al inspector de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

13 JUN. 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL