



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 193 -2018-GRJ/GRI

Huancayo, 16 MAY 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 1566-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de mayo de 2018 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 0150-2018-ECC de fecha 11 de mayo de 2018 del coordinador de obra, la Carta N° 99-2018/IO-APS de fecha 07 de mayo de 2018 del inspector de obra, a través de los cuales se solicita la recepción parcial N° 04 de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín", por el monto total de S/. 76'782,657.94 (Setenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 94/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de seiscientos treinta (630) días calendario;

Que, el 22 de mayo de 2017, se suscribe la 3ra adenda N° 112-2017 al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, con el objeto de incluir un segundo párrafo en la cláusula vigésima del Contrato referido, quedando redactado de la siguiente manera:

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Podrán realizarse la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la cual tiene por objeto acceder al uso de aquellas partes que podrían funcionar independientemente de las demás. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes";

Que, en el asiento N° 1953 del cuaderno de obra de fecha 30 de abril de 2018, el residente de obra, anotó lo siguiente:

"(...)"

G. R. I.	
REG. N°	2674881
EXP. N°	1810312



Habiéndose culminado la obra en el componente: Infraestructura Área Deportiva, por lo que solicito a la inspección de obra la recepción de obra”;

Que, en el asiento N° 1954 del cuaderno de obra, de fecha 30 de abril de 2018, el inspector de obra, ha dejado asentado que:

“A la fecha se ha verificado la ejecución de partidas, habiéndose culminado la obra como se comunica en el asiento N° 1953 del contratista con fecha 30-04-2018 y verificado por la inspección de obra la conclusión de las mismas en su totalidad y en concordancia a la tercera adenda al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014 Primera Convocatoria para la ejecución de la obra: “Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín” y al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ratifica la recepción parcial de obra N° 04: Componente Infraestructura Área Deportiva y se solicita a la Entidad responsable la conformación del comité de recepción de obra”;

Que, a través de la Carta N° 99-2018/IO-APS de fecha 07 de mayo de 2018, el inspector de obra, solicita a la Entidad la conformación del comité de recepción de obra, para lo cual sustenta lo siguiente:

“(…)

Con asiento N° 1954 del cuaderno de obra el inspector de obra hace la constatación de los trabajos en el componente polideportivo para la recepción parcial N° 04 del componente del polideportivo: a la fecha se ha verificado la ejecución de partidas, habiéndose culminado la obra como se comunica en el asiento N° 1953 del contratista con fecha 30-04-2018 y verificado por la inspección de obra la conclusión de las mismas en su totalidad y en concordancia a la 3ra adenda al Contrato N° 787-2014-GRI/ORAF primera convocatoria ejecución de la obra: “Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Departamento de Junín” y al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se ratifica la recepción parcial de obra N° 04 componente: infraestructura área deportiva y se solicita a la Entidad responsable la conformación del comité de recepción de obra”;

Que, estando a lo referido anteriormente, el inspector de obra concluye que:

“En mérito a la tercera adenda al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF y al artículo 210 del RLCE, esta inspección solicita la conformación del comité de recepción parcial de obra N° 04 – Infraestructura Área Deportiva a la fecha se encuentra CONCLUIDA en su totalidad para su conocimiento y acciones de acuerdo a Ley (...);”

Que, por la Carta N° 150-2018-ECC de fecha 11 de mayo de 2018, el coordinador de obra, solicita la conformación del comité de recepción de obra y concluye que:

“Según los documentos presentados por la inspección de obra y el asiento en el cuaderno de obra, indica que el componente de la infraestructura del área deportiva se encuentra concluida en su totalidad, solicitando la recepción parcial N° 04 – Infraestructura Deportiva.



Se recomienda la designación del comité de recepción de obra, de acuerdo al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder con la recepción parcial N° 04 – Infraestructura Área Deportiva de la obra: “Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Departamento Junín”;

Que, a través del Reporte N° 1566-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de mayo de 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, comunica la culminación de la Infraestructura Área Deportiva de la obra referida y solicita la conformación del comité de recepción parcial N° 04 – Infraestructura Deportiva, para lo cual propone a los integrantes del comité de recepción parcial de obra N° 04;

Que, el numeral 1) del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:

“1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”;



Que, el numeral 6) del artículo 210 del Reglamento citado, prescribe que:

“6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes”;



Que, a través de la 3ra. Adenda N° 112-2017 al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, se incluye un segundo párrafo en la cláusula vigésima del Contrato en mención, el cual establece que:

“La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Podrán realizarse la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la cual tiene por objeto acceder al uso de aquellas partes que podrían funcionar independientemente de las demás. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes”;



Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinador de obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, corresponde designar al comité de recepción parcial N° 04 Componente



Infraestructura Deportiva de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo Provincia de Huancayo, Departamento de Junín"; y,

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Designar, al comité de recepción parcial N° 04 – Componente Infraestructura Deportiva - de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo Provincia de Huancayo, Departamento Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE : **Ing. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras

MIEMBRO : **Ing. ENRIQUE CAMAYO CUEVA**
Coordinador de Obra

EQUIPO DE ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD:

Especialista en Estructuras : **Ing. Marco Antonio Ramón Tacuri**
Especialista en Equipamiento : **Arq. Milner Espinoza Victoria**
Especialista en Infraestructura Deportiva : **Arq. Rosario Emperatriz de la Cruz Tapia**

ASESOR : **Ing. ALFREDO POMA SAMANEZ**
Inspector de Obra

EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y ASISTENTES DE LA INSPECCION DE OBRA:

Especialista en Valorizaciones y Metrados : **Ing. Moisés Jorge Vergara**
Especialista en Instalaciones Eléctricas : **Ing. Walter Valeriano Orihuela Camarena**
Especialista en Arquitectura : **Ing. Percy Villalobos Torres**
Especialista en Estructuras : **Ing. Juan Paul Arancibia Romani**
Especialista en Infraestructura Educativa Deportiva: **Ing. Eduardo Richard Buendía Palacios**
Especialista en Instalaciones Sanitarias : **Ing. William Christopher Montalvo Escobar**
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente : **Ing. Ita Samanez Juan Carlos**
Asistente del Jefe de Inspección : **Arq. César Segura Ramírez**
Asistente Administrativo : **Bach. Adm. Kenny Jonh Surichauqui Giraldez**

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR, que la recepción parcial N° 04 –Componente Infraestructura Deportiva, de la obra referida debe realizarse, en lo que fuere aplicable, de conformidad con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción parcial N° 04 – Componente Infraestructura Deportiva - designado, a la empresa ejecutora, a la inspección de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Ing. VICTOR RAÚL DUEÑAS CAPCHA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 MAY 2013

Abog. A. Antorero Vidallon Robles
SECRETARIA GENERAL